



えべつ おおあさ いずみ
 北海道 江別市 大麻泉小学校 通学路対策箇所図



①

- ・横断箇所の交通量が多い。国道12号から進入してくる車両が横断歩道前で止まらないことが多く危険




<対策内容>

- ・児童への指導
- ・立哨指導
- ・注意喚起標識等を設置済み (H28年度)

②

- ・押しボタン式信号機のボタンを押しても青信号になるまで時間がかかる



<対策内容>

- ・児童への指導
- ・立哨指導
- ・青信号に変わるまでの時間短縮を公安委員会に継続要望

--- : 通学路(学校指定)
 ● : 要対策箇所