


北海道 江別市 江別第三小学校 通学路対策箇所図



①

- ・横断箇所の交通量が多いうえ、歩道は狭く縁石が低いため、右左折の車両が乗り上げる



<対策内容>

- ・児童への指導
- ・立哨指導
- ・歩道の交差点部を標準縁石に布設替え済み(H27年度)

②

- ・横断箇所の交通量が多いうえ、歩道は狭く縁石が低いため、右左折の車両が乗り上げる



<対策内容>

- ・児童への指導
- ・立哨指導
- ・歩道の交差点部を標準縁石に布設替え済み(H27年度)

③

- ・横断箇所の交通量が多く、通行車両の速度が速い



<対策内容>

- ・児童への指導

--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

