

えべつ おおあさいずみ
 北海道 江別市 大麻泉小学校 通学路対策箇所図



区間B

・通勤の車両や住宅を建てるための工事車両等の交通量が多く、通行車両の速度が速い。児童の通学路であることが伝わりづらい。S時カーブとなっており見通しが悪い。



<対策内容>
 ・児童への指導
 ・注意喚起標識等を設置済み(H28年度)

区間A

・通勤の車両や住宅を建てるための工事車両等の交通量が多く、通行車両の速度が速い。児童の通学路であることが伝わりづらい。



<対策内容>
 ・児童への指導
 ・注意喚起標識等の設置を検討

地点②

・通勤の車両や住宅を建てるための工事車両等の交通量が多く、通行車両の速度が速い。大麻第2緑地からの児童の飛び出しが危険。



<対策内容>
 ・児童への指導
 ・注意喚起標識等を設置済み(H28年度)

地点①

・通勤の車両や住宅を建てるための工事車両等の交通量が多く、通行車両の速度が速い。歩道を通行する児童と交差点から流入する車両との衝突事故が懸念される。



<対策内容>
 ・児童への指導
 ・注意喚起標識等の設置を検討

