

縁石切り下げ 写真撮影例

～ 現場写真は現場検査の代わりです。写真が撮れていないとやり直しになる場合もあるので、正しく撮影しましょう。～



着工前

申請範囲全てが入る
ように撮影した着工前
の写真(道路センター
から見た写真)



着工前

申請範囲全てが入る
ように撮影した着工前
の写真(歩道内から見
た写真)



5型縁石布設

縁石切り下げ 写真撮影例



路床整正及び転圧状況

申請範囲全てが入る
ように撮影した路床を
転圧している写真



路床出来形 H=300

申請範囲全てが入る
ように撮影したGLから
路床までの深さがわか
る写真



路床出来形 H=300

【ワンポイント】
角をしっかり作
る！！
計測箇所と厚さが
違くと厚さ不足にな
ります。



不陸修正及び転圧状況

申請範囲全てが入る
ように撮影した路盤を
転圧している写真



路盤出来形 H=30

申請範囲全てが入る
ように撮影したGLから
路盤までの深さがわか
る写真



路盤出来形 H=30

【ワンポイント】
転圧のスジを残さ
ない。スジが残ると
転圧不足になります。

縁石切り下げ 写真撮影例



プライムコート完了

申請範囲全てが入る
ように撮影したプライ
ムコートを散布した写
真

【ワンポイント】
コート剤はムラがな
いように塗る。



細粒度AS敷き均し及び転圧状況

余白



完了

申請範囲全てが入る
ように撮影した完了後
の写真(道路センター
から見た写真)



完了

申請範囲全てが入る
ように撮影した完了後
の写真(歩道内から見た
写真)

余白