


江別第二小学校通学路対策箇所図



江別第二小学校通学路対策内容



【交通1】市道元野幌84号道路 野幌代々木町39番地先付近

【通学路の状況・危険の内容】

- 通行する車が多く、通行車両の速度も速い。

【対策内容】

- 登下校の際の交通安全指導及び教職員の交通安全街頭指導を継続。（学校）
- 警ら活動による速度抑制。（警察署）

【点検年度】

- H26、H27、H29、R2、R3



【交通2】市道兵村9丁目通り 野幌松並町18番地先(野幌10号道路との交差点)

【通学路の状況・危険の内容】

- 交通量が多く、通行車両の速度が速い。
- 横断歩道がない。
- 冬期間は歩道が十分に確保されていない。

【対策内容】

- 登下校の際の交通安全指導及び教職員の交通安全街頭指導を継続。（学校）
- 道路幅員の制限から片側のみの歩道除雪となるため、現状の除雪方法を継続。（江別市）
- 注意喚起看板を設置済み（H30年度）。（江別市）
- 横断歩道の設置を公安委員会に要望。（江別市）

【点検年度】

- H28、H28冬期、H29、R2、R3