


# 大麻東小学校通学路対策箇所図



# 大麻東小学校通学路対策内容



## 【交通1】 市道兵村1番通り 大麻東町35番地(大麻東町公園との交差点)

### 【通学路の状況・危険の内容】

- 横断場所に歩行者用信号機が設置されていない。

### 【対策内容】

- 児童の交通安全意識の向上に向けた安全教室の実施。(学校)
- 押しボタン式信号機の設置を公安委員会に継続要望。(江別市)

### 【点検年度】

- H26、H30、R3、R4



## 【交通2】 市道兵村13丁目通り 大麻東町10番地先(1番通りとの交差点)

### 【通学路の状況・危険の内容】

- 交通量が多く、通行車両の速度が速い。歩行者用信号機が設置されておらず、右左折する車両が歩行者から視認し辛い。


### 【対策内容】

- 児童の交通安全意識の向上に向けた安全教室の実施。(学校)
- 信号機設置を公安委員会に継続要望。(江別市)
- 月2回の交通安全指導員による安全監視を継続。(江別市)
- パトロール強化。(警察署)

### 【点検年度】

- H26、H30、R3、R4

# 大麻東小学校通学路対策内容



## 【交通3】 市道兵村13丁目通り 大麻園町2番地先(3番通りとの交差点)

### 【通学路の状況・危険の内容】

- 登下校時間帯の通行車両が多く、通行車両の速度が速い。

### 【対策内容】

- 児童の交通安全意識の向上に向けた安全教室の実施。(学校)
- パトロール強化による速度抑制。(警察署)

### 【点検年度】

- H26、H30、R3、R4



## 【交通4】 市道大麻東町28号道路 大麻東町31番地先(13丁目通り交差点)

### 【通学路の状況・危険の内容】

- 通行車両が多い(角にコンビニがあり、出入りする車両多数)。

### 【対策内容】

- 児童の交通安全意識の向上に向けた安全教室の実施。(学校)
- 交通安全指導員による登下校時の交通安全見守り・通行指導継続。(江別市)

### 【点検年度】

- H29冬期、H30、R3、R4

# 大麻東小学校通学路対策内容



【交通5】 大麻東町32番地遊歩道から35番地遊歩道の市道との交差点  
(ゆめのみ保育園とまきうら歯科の間) (新規)

【通学路の状況・危険の内容】

- 遊歩道出口部の交通量が多く、遊歩道が段違いになっているため見通しが悪い。

【対策内容】

- 交通安全教室の継続、安全意識の強化を図る。道路横断時の左右確認の徹底。(学校)
- パトロール強化。(警察署)
- 「スクールゾーン・走行注意」注意喚起看板を設置済。(R3年度)(江別市)

【点検年度】

- R4



【防犯1】 大麻東公園～グラウンド横～大麻園町にかけての遊歩道

【通学路の状況・危険の内容】

- 街灯は設置されているが、枝葉が生い茂っているため光が遮られて暗い。
- 遊歩道から車道への児童飛び出しも多く危険。

【対策内容】

- 交通安全教室の継続、安全意識の強化を図る。道路横断時の左右確認の徹底。(学校)
- 樹木の状況を確認し、随時必要な対策を講じる。(江別市)
- パトロールの強化。(警察署)

【点検年度】

- R1、R3、R4

# 大麻東小学校通学路対策内容



## 【防犯2】 大麻東公園テニスコート(グラウンド側)

### 【通学路の状況・危険の内容】

- 見通しが悪く、人目につきづらい。  
(遊歩道を抜けた先の道路は路上駐車が多い)

### 【対策内容】

- 暗くなってからの通行は避けるよう指導。江別警察署へパトロール強化を要望。(学校)
- パトロール強化(防犯・駐車禁止区域)(警察署)
- 令和4年度予定していた樹木剪定作業を実施、今後も随時必要な対策を講じる。(江別市)

### 【点検年度】

- R1、R3、R4



## 【防犯3】 大麻東町23番地の8の空き家

### 【通学路の状況・危険の内容】

- 空き家で管理されていないため、塀の倒壊、冬季は落雪の危険がある。

### 【対策内容】

- 敷地内には入らないよう指導。江別警察署へパトロール強化を要望。(学校)
- パトロールの強化。(警察署)

### 【点検年度】

- R1、R3、R4