

大麻泉小学校通学路対策内容



【交通1】市道大麻泉町31号道路 大麻泉町29番地先(11丁目通りとの交差点)

【通学路の状況・危険の内容】

- 交通量が多く、通行車両の速度が速い。(大麻駅前通沿いに抜ける車両が多く、危険)

【対策内容】

- 学校だよりやHP、安全マップによる、地域・保護者への啓発。(学校)
- 教職員による定期的な巡視。(学校)
- パトロール強化による速度抑制。(警察署)
- 注意喚起看板を設置(H28、R3年度)。(江別市)

【点検年度】

- H27北海道実践的安全教育モデル構築事業、H30、R3、R4



【交通2】市道大麻泉町31号道路 大麻泉町28番地先(十字路交差点)

【通学路の状況・危険の内容】

- 交通量が多く、通行車両の速度が速い。
(緑地に面しており、児童が自転車で交差点に飛び出す危険性がある)


【対策内容】

- 学校だよりやHP、安全マップによる、地域・保護者への啓発。(学校)
- 看板設置に向けた自治会との連携強化。(学校)
- 教職員による定期的な巡視。(学校)
- 警ら活動による速度抑制。(警察署)
- ゾーン30規制(R1年度)。(警察署)
- 注意喚起看板を設置(H28年度)。(江別市)
- 一時停止標識、横断歩道設置を公安委員会に要望。(江別市)

【点検年度】

- H27北海道実践的安全教育モデル構築事業、H30、R2、R3、R4

大麻泉小学校通学路対策内容



【交通3】 市道兵村10丁目通り 野幌末広町40番地付近(1番通りとの交差点)

【通学路の状況・危険の内容】

- 見通しの悪さ、3方向からの合流による危険。
(横断歩道の標示が薄くなり、消えかかっている)

【対策内容】

- 学校だよりやHPによる、地域・保護者への啓発。(学校)
- 看板設置に向けた自治会との連携強化。(学校)
- 教職員による定期的な巡視。(学校)
- 横断歩道白線塗り直し(R4.7)。(警察署)
- パトロール強化による速度抑制。(警察署)
- 押しボタン式信号機を公安委員会へ継続要望。(江別市)
- 注意喚起看板を設置(H28年度)。(江別市)

【点検年度】

- H28、H30、R2、R3、R4



【交通4】 大麻泉町31番地付近の交差点

【通学路の状況・危険の内容】

- 建物の影響で見通しが悪い交差点で、一時停止標識も見づらい。

【対策内容】

- 学校だよりやHPによる、地域・保護者への啓発。(学校)
- 教職員による定期的な巡視。(学校)
- ゾーン30規制(R1年度)。パトロール強化。(警察署)

【点検年度】

- R1、R3、R4

大麻泉小学校通学路対策内容



【防犯1】 高速道路沿いの国道12号線、1・2番通りへの抜け道 大麻新町公園付近

【通学路の状況・危険の内容】

- 人通りが少なく、道が狭い。過去に不審者声かけ事案あり。
(通学路ではないが、公園があり、児童が立ち寄る可能性がある)

【対策内容】

- 学校だよりやHP、安全マップによる、地域・保護者への啓発。(学校)
- 教職員による定期的な巡視。(学校)
- パトロールの強化。(警察署)

【点検年度】

- R1、R2、R3、R4



【防犯2】 大麻第二緑地付近

【通学路の状況・危険の内容】

- 過去に不審者情報があった。
- 樹が生い茂っており、人目にもつきにくい。

【対策内容】

- 学校だよりやHPによる、地域・保護者への啓発。(学校)
- 教職員による定期的な巡視。(学校)
- パトロールの強化。(警察署)

【点検年度】

- R1、R2、R3、R4