


# 江別第一小学校通学路対策箇所図



# 江別第一小学校通学路対策内容



【交通1：点検終了】市道学園通り 若草町6番地付近(3丁目通りとの交差点)

【通学路の状況・危険の内容】

横断箇所を通行する車両が多い。

【対策内容】

- ・定期的な街頭指導及び日常的な安全指導の継続。(学校)
- ・歩道の交差点部を標準縁石に布設替え済み(H27年度)。(江別市)
- ・警ら活動による速度抑制。(警察署)

【点検年度】

H28、R1、R3、R5

【点検終了理由(R5)】

関係機関による情報共有がなされ、できうる必要な対策が検討されたため、合同点検箇所としては終了とする。



【交通2：点検終了】市道学園通り 元町22番地付近(4丁目通りとの交差点)

【通学路の状況・危険の内容】

交通量が多く、通行車両の速度が速い。

【対策内容】

- 定期的な街頭指導及び日常的な安全指導の継続。(学校)
- 警ら活動による速度抑制。(警察署)

【点検年度】

H28、R1、R3、R5

【点検終了理由(R5)】

関係機関による情報共有がなされ、できうる必要な対策が検討されたため、合同点検箇所としては終了とする。

# 江別第一小学校通学路対策内容



## 【交通3：】 国道12号 7条6丁目6番地先(公園通りとの交差点)

### 【通学路の状況・危険の内容】

交通量が多く、通行車両の速度が速い。

### 【対策内容】

- ・定期的な街頭指導及び日常的な安全指導の継続。(学校)
- ・地下歩道出入口の撤去等の対策を実施(H27年度)。(江別市)
- ・交差点にストップマークを設置済み(H28年度)。(江別市)
- ・注意喚起看板又は通学路表示看板設置検討。(江別市)
- ・警ら活動による速度抑制(警察署)

### 【点検年度】

H28、R1、R3、R5



## 【交通4：点検終了】 国道12号 一番町7番地先付近(3丁目通りとの交差点)

### 【通学路の状況・危険の内容】

- ・通行する車両が多く、通行車両の速度が速い。
- ・ガードレールが設置されていない。

### 【対策内容】

- ・定期的な街頭指導及び日常的な安全指導の継続。(学校)
- ・ガードレール設置(R4年度)。(国道管理者)
- ・パトロール継続。(警察署)
- ・交差点にストップマークを設置済み(H28年度)。(江別市)

### 【点検年度】

H28、R1、R3

### 【点検終了理由(R4)】

ガードレール及びストップマーク設置済みであり、関係機関において一定の解決がなされたため。

# 江別第一小学校通学路対策内容



【交通5：点検終了】 国道12号 弥生町14番地先付近(4丁目通りとの交差点)

【通学路の状況・危険の内容】

- ・ 通行する車両が多く、通行車両の速度が速い。
- ・ ガードレールが設置されていない。

【対策内容】

- ・ 定期的な街頭指導及び日常的な安全指導の継続。(学校)
- ・ ガードレールの必要性について検討。(国道管理者)
- ・ パトロール継続。(警察署)
- ・ 交差点にストップマークを設置済み(H28年度)。(江別市)

【点検年度】

H28、R1、R3

【点検終了理由 (R4)】

ガードレール及びストップマーク設置済みであり、関係機関において一定の解決がなされたため。



【交通6】 市道兵村3丁目通り 一番町7番地から16番地付近

【通学路の状況・危険の内容】

- ・ 歩道が狭く、少し車道側に傾いている。

【対策内容】

- ・ 生徒への交通安全指導継続。(学校)
- ・ R6年度、歩道拡幅整備着手予定。(江別市)

【点検年度】

- ・ H28、R1、R3、R5

# 江別第一小学校通学路対策内容



【交通7：点検終了】市道兵村2番通り 緑町西2丁目11番地先(3丁目通りとの交差点)

【通学路の状況・危険の内容】

横断箇所交通量が多い。

【対策内容】

- ・生徒への交通安全指導継続。(学校)
- ・歩道の交差点部を標準縁石に布設替え済み(H27年度)。(江別市)
- ・警ら活動による速度抑制(警察署)

【点検年度】

H28、R1、R3、R5

【点検終了理由(R5)】

関係機関による情報共有がなされ、できうる必要な対策が検討されたため、合同点検箇所としては終了とする。



【交通8：点検終了】市道兵村2番通り 緑町東1丁目69番地先(公園通りとの交差点)

【通学路の状況・危険の内容】

- ・横断箇所を通行する大型車両等が多い。
- ・冬期間は歩道側の雪壁が非常に高くなる。横断歩道の部分のみ除雪され、角の部分が壁となり児童が死角となる。

【対策内容】

- ・生徒への交通安全指導継続。(学校)
- ・雪壁については、状況確認しながら対応できる部分があれば改善していく。(江別市)

【点検年度】

H28、R1、R3

【点検終了理由(R5)】

関係機関による情報共有がなされ、できうる必要な対策が検討されたため、合同点検箇所としては終了とする。

# 江別第一小学校通学路対策内容



## 【交通9】3丁目通りと蔦屋書店駐車場に向かう丁字路

### 【通学路の状況・危険の内容】

横断歩道や車の停止線がない。

### 【対策内容】

- ・生徒への交通安全指導継続。(学校)
- ・注意喚起看板を設置済み(R1年度)。(江別市)
- ・横断歩道の設置を公安委員会に要望。(江別市)
- ・横断歩道等を設置するには交通量調査が必要(警察署)

### 【点検年度】

- ・ R1、R3、R5



## 【交通10：点検終了】緑町西1丁目の歩道

### 【通学路の状況・危険の内容】

学校前の歩道東側さふらん公園周辺の樹木で狭くなっている。

### 【対策内容】

- ・定期的な現地確認、児童への注意喚起。(学校)
- ・樹木の状況を確認の上、随時必要な対策を講じる。(江別市)

### 【点検年度】

R4

### 【終了の理由 (R4)】

適宜、草木の除去・剪定を行う以外の方法がなく、関係機関による今以上の措置が不可であるため

# 江別第一小学校通学路対策内容



## 【交通11：点検終了】市道学園通りと元江別わかば幼稚園の交差点

### 【通学路の状況・危険の内容】

通行車両が多く、減速や一時停止しない車両が多い

### 【対策内容】

- ・定期的な街頭指導及び生徒への交通安全指導の継続(学校)
- ・警ら活動による速度抑制など(警察署)

### 【点検年度】

R5

### 【点検終了理由 (R5)】

関係機関による情報共有がなされ、できうる必要な対策が検討されたため、合同点検箇所としては終了とする。



## 【交通12】市道学園通りに合流する横道の各所

### 【通学路の状況・危険の内容】

学園通りに出てくる際に、学園通りの歩道が広いので車両が一時停止せずに歩道に飛び出してくる。見通しが悪いところでは、自転車との接触の可能性はある。

### 【対策内容】

- ・生徒への交通安全指導継続(学校)
- ・通学路変更を検討(学校)

### 【点検年度】

R5

# 江別第一小学校通学路対策内容



## 【交通13：点検終了】2番通りに合流する横道の各所

### 【通学路の状況・危険の内容】

2番通りに出てくる際に、2番通りの歩道が広いので車両が一時停止せずに歩道に飛び出してくる。見通しが悪いところでは、自転車との接触の可能性はある。

### 【対策内容】

- ・生徒への交通安全指導の継続(学校)
- ・警ら活動による速度抑制など(警察署)

### 【点検年度】

R5

### 【点検終了理由 (R5)】

関係機関による情報共有がなされ、できうる必要な対策が検討されたため、合同点検箇所としては終了とする。