


大麻小学校通学路対策箇所図



大麻小学校通学路対策内容



【交通1】市道大麻宮町2号道路 大麻宮町2番地先(14丁目通との交差点)

【通学路の状況・危険の内容】

- 横断箇所に横断歩道が設置されていない。
(大麻駅側から通学する児童は横断歩道が無い箇所を通行しなくてはならない)

【対策内容】

- 登下校の際の交通安全指導及び立哨指導。(学校)
- 道路幅員の制限から片側のみの歩道除雪となるため、現状の除雪方法を継続。(江別市)
- 横断歩道の設置を公安委員会に継続要望。(江別市)

【点検年度】

- H26、H29、H29冬期、H30、R3、R4、R7



【交通2】市道大麻7号道路 大麻桜木町19番地先(大麻15丁目通との交差点付近)

【通学路の状況・危険の内容】

- 交通量が多いが、歩道は片側のみの設置で狭い。
- 冬期は歩道が狭く、車道を歩行している(歩道が確保されていない区間あり)。

【対策内容】

- 登下校の際の交通安全指導及び立哨指導。(学校)
- 道路幅員の制限から、現状の除雪方法を継続。(江別市)
- 登下校時の車両通行規制を公安委員会に継続要望。(江別市)

【点検年度】

- H26、H29冬期、H30、R3、R4、R7

大麻小学校通学路対策内容



【交通3】 道道大麻東雁来線(864号) 大麻480番地付近 (点検終了)

【通学路の状況・危険の内容】

- ・ 歩車道の境界線がない。

【対策内容】

- ・ 児童への指導。(学校)
- ・ 適時、校区内巡視。(学校)
- ・ 注意喚起の看板設置済み(H28年度)。(道道管理者)

【点検年度】

- ・ H28、H30、R3、R4

【点検終了理由(R4)】

他の道路開通に伴い、交通量が減少し、歩道設置計画等も無いことから、生徒への日常的な指導によって対策していくしかなく、関係機関による今以上の措置は不可であるため



【交通4】 道道大麻東雁来線(864号) 大麻258番地付近(14丁目通との交差点) (点検終了)

【通学路の状況・危険の内容】

- ・ 横断箇所を通行する車が多く、信号機や横断歩道がなく危険。

【対策内容】

- ・ 児童への指導。(学校)
- ・ 適時、校区内巡視。(学校)
- ・ 信号機設置を公安委員会に継続要望。(江別市)

【点検年度】

- ・ H28、H30、R3、R4

【点検終了理由(R4)】

歩道設置計画があり、危険内容の解消が見込まれるため

大麻小学校通学路対策内容



【交通5】 道道東雁来江別線(626号) 大麻桜木町21番地先(3番通との交差点) (点検終了)

【通学路の状況・危険の内容】

- ・ 通学路を表示する補助標識がない。
- ・ 通行車両の速度が速く危険。

【対策内容】

- ・ 児童への指導。(学校) 校区内巡視。(学校)
- ・ 車両誘導線を設置済み(H29年度)。通学路を表示する補助標識を設置済み(R3年度)。(道道管理者)
- ・ 警ら活動による速度抑制。(警察署)
- ・ 交差点のストップマークを張り替え済み(H30、R3年度)。(江別市)

【点検年度】 H29、H29冬期、H30、R3、R4

【点検終了理由(R4)】

通学路標識を設置済みであり、現状においては警察署によるパトロール以外の対策をとることができないため



【交通6】 市道兵村4番通 大麻元町194番地1先 (点検終了)

【通学路の状況・危険の内容】

- ・ 通行する車が多く、通行車両の速度が速い。
- ・ 路肩、歩道が狭い。

【対策内容】

- ・ 児童への指導。(学校)
- ・ 適時、校区内巡視。(学校)
- ・ 警ら活動による速度抑制。(警察署)
- ・ 道路拡幅整備済み(R1年度)。(江別市)

【点検年度】

- ・ H29、H30、R3、R4

【点検終了理由(R4)】

歩道・路肩拡幅工事済みであり、現状においては警察署によるパトロール以外の対策をとることができないため

大麻小学校通学路対策内容



【交通7】市道大麻宮町2号道路 大麻宮町1番地先（点検終了）

【通学路の状況・危険の内容】

- ・ 歩道が確保されていない。
（冬期に学校側の歩道しか除雪されておらず、逆側を通る児童が危険）

【対策内容】

- ・ 児童への指導。（学校）
- ・ 立哨指導。（学校）
- ・ 道路幅員の制限から片側のみの歩道除雪となるため、現状の除雪方法を継続。（江別市）
- ・ 登下校時の車両通行規制を公安委員会に継続要望。（江別市）

【点検年度】

- ・ H29冬期、H30、R3、R4

【点検終了理由(R4)】

適宜、除排雪を行う以外に関係機関でとれる措置が無いため

大麻小学校通学路対策内容



【防犯1】 大麻駅周辺（点検終了）

【通学路の状況・危険の内容】

- ・ 沿道にある草木等により周囲からの見通しが悪く死角が生じている。

【対策内容】

- ・ 児童への指導。（学校）
- ・ 校区内巡視。（学校）
- ・ 駐輪場前の歩道について、雑草の除去を実施。引き続き、適切な維持管理に努める。（江別市）

【点検年度】

- ・ R1、R3、R4

【点検終了理由(R4)】

適宜、草木の除去・剪定を行う以外の方法がなく、関係機関による今以上の措置が不可であるため



【防犯2】 大麻駅前通沿い大麻中町団地付近（点検終了）

【通学路の状況・危険の内容】

- ・ 街路樹の葉が茂って、見通しが悪い。

【対策内容】

- ・ 児童への指導。（学校）
- ・ 適時・校区内巡視。（学校）
- ・ 大麻大通りの街路樹について、全体的に繁茂していることから剪定に向けて検討する。（江別市）
- ・ パトロールの強化。（警察署）

【点検年度】

- ・ R1、R3、R4

【点検終了理由(R4)】

適宜、草木の除去・剪定を行う以外の方法がなく、関係機関による今以上の措置が不可であるため

大麻小学校通学路対策内容



【防犯3】 大麻中町32番地(なかよし公園) (点検終了)

【通学路の状況・危険の内容】

- 人や車の通りが少ない。

【対策内容】

- 児童への指導。(学校)
- 適時・校区内巡視。(学校)
- パトロールの強化。(警察署)

【点検年度】

- R1、R3、R4

【点検終了理由(R4)】

警察によるパトロールや学校による巡視による対処以上の措置が他関係機関で検討不可であり、生徒への日常的な指導によって対策していくしかないため



【防犯4】 みどり公園(大麻小と大麻中の間) (点検終了)

【通学路の状況・危険の内容】

- 沿道にある草木等により周囲からの見通しが悪く死角が生じ、人の通りが少ない。

【対策内容】

- 適時、児童への指導。(学校)
- パトロールの強化。(警察署)

【点検年度】

- R1、R3、R4

【点検終了理由(R4)】

適宜、草木の除去・剪定実施、警察によるパトロールを行う以外の方法がなく、関係機関による今以上の措置が不可であるため