北海道 江別市 大麻小学校　通学路対策箇所図（2）



④道道大麻東雁来線（864号）

・車歩道の境界線がない

＜対策内容＞
・児童への指導
・注意喚起の看板設置（H28年度）

⑦市道兵村4番通り

・交通量が多く、通行車両の速度が速い
・路肩、歩道が狭い

＜対策内容＞
・児童への指導
・取締による速度抑制を図る
・拡幅整備予定

⑥道道東雁来江別線（626号）

・横断箇所の交通量が多い
・ストップマークが見えづらい
【冬期間】
・歩道幅が狭く、車道を歩行している
・雪山で左折車からの視界が悪い
・路面凍結時スピードを上げて曲がってくる右折車が危険

＜対策内容＞
・児童への指導、立哨指導
・車両誘導線設置(H29年度)
・由説レーンカラー舗装(H31年度予定)
・適切な除排雪の計画
・交差点ストップマーク張替（H29年度、H30年度）

⑤道道大麻東雁来線（864号）

・横断箇所の交通量が多く、信号機・横断歩道がないため危険

＜対策内容＞
・児童への指導
・横断旗の設置
・道路形状変更後に交通量変化を確認し検討
・信号機の設置を公安委員会に継続要望