


# 北海道 江別市 文京台小学校 通学路対策箇所図

えべつ ぶんきょうだい



①

- ・冬期間は北側歩道が除雪されないため南側歩道へ横断しなければならず危険



<対策内容>

- ・児童への指導

②

- ・冬期間は雪山のため見通しが悪い。春先になると、周辺の歩道が凍結し、児童が転倒する危険がある。



<対策内容>

- ・児童への指導
- ・滑り止め砂の散布
- ・拡幅除雪等と連携し対応

--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所