北海道 江別市 大麻小学校　通学路対策箇所図（1）

③市道大麻桜木町4号道路（終了）

・車歩道の境界線がない

＜対策内容＞
・児童への指導
・区画線を施工（H28年度）

①市道大麻宮町2号道路

・横断歩道がない

【冬期間】
・朝は太陽光で信号が見えづらい
・通行車両が一時停止線で止まれない
・滑りやすく危険
・歩道幅が狭く、車道を歩行している

＜対策内容＞
・児童への指導、立哨指導
・信号機視認性を確認しLED化検討
・滑り止め材の散布
・学校敷地際への投雪など学校との連携継続
・横断歩道の設置を公安委員会に継続要望

②市道大麻宮町7号道路

・交通量は多いが、歩道は片側のみで狭い

【冬期間】
・歩道幅が狭く、車道を歩行している
（歩道が確保されていない区間有り）

＜対策内容＞
・児童への指導、立哨指導
・車道用除雪車による乗り上げ除雪
・登下校時の車両通行規制を公安委員会に継続要望

⑧市道大麻宮町2号道路

【冬期間】
・歩道が確保されていない

＜対応内容＞
・児童への指導
・学校敷地際への投雪など学校との連携継続
・登下校時の車両通行規制を公安委員会に継続要望