


野幌小学校通学路对策箇所図



野幌小学校通学路対策内容



【交通1】市道東野幌開拓道路 東野幌435番地先

【通学路の状況・危険の内容】

- 通行する車が多く、通行車両の速度が速い。
- 道道に出る際、左右から来る車両が見えにくい。

【対策内容】

- 日常的な安全指導の継続。(学校)
- 警ら活動による速度抑止。(警察署)
- 一時停止線を復元済み(H29年度)。(警察署)
- 植樹帯の木を伐採し、視距確保(H29年度)。(道道管理者)
- 横断歩道、押しボタン式信号機の設置を公安委員会へ継続要望。(江別市)

【点検年度】

- H26、H29、R2、R3



【交通2】市道下の月道路 東野幌463番地先

【通学路の状況・危険の内容】

- 通行する車が多く、通行車両の速度が速い。
- 信号機がなく、道道に出る際、左右から来る車両が見えにくい。

【対策内容】

- 教員による誘導。(学校)
- 一時停止線を復元済み(H29年度)。(警察署)
- 車両の速度抑制を図る路面表示を設置(H29年度)。(道道管理者)
- 注意喚起のため赤色回転灯を設置(R2年度)。(江別市)

【点検年度】

- H26、H29、R2、R3

野幌小学校通学路対策内容



【交通3】 道道江別恵庭線 東野幌463番地先

【通学路の状況・危険の内容】

- 通行車両の速度が速いため道路の横断が危険である。

【対策内容】

- 教員による誘導。(学校)
- 車両の速度抑制を図る路面表示を設置済み(H29年度)。(道道管理者)
- 注意喚起のため赤色回転灯を設置(R2年度)。(江別市)

【点検年度】

- H28冬期、H29、R2、R3



【交通4】 道道江別恵庭線 東野幌550番地先

【通学路の状況・危険の内容】

- 道路横断するのに信号機の設置がなく、通行車両の速度も速いことから危険である。

【対策内容】

- 日常的な安全指導の継続。(学校)
- 車輛の速度抑制を図る路面表示を設置済み(H29、30年度)。(道道管理者)
- 警ら活動による速度抑制。(警察署)
- 横断歩道、押しボタン式信号機の設置を公安委員会へ継続要望。(江別市)

【点検年度】

- H29、R2、R3