


# 文京台小学校通学路対策箇所図



# 文京台小学校通学路対策内容



## 【交通1】市道西野幌開拓幹線(文教通) 文京台2番地付近の交差点

### 【通学路の状況・危険の内容】

- 市道文京台41号道路との接続部分に横断歩道がなく危険。
- 冬期間に雪山のため、見通しが悪い。
- 春先になると周辺の歩道が凍結し、児童が転倒する危険がある。

### 【対策内容】

- 登下校時の交通安全に関する指導、教師、地域ボランティアによる立哨指導。(学校)
- 冬期間に現地状況を確認し必要に応じて対策を実施。(江別市)
- 冬期間は適宜砂まきを実施。(江別市)
- 横断歩道の設置を公安委員会に継続要望。(江別市)

### 【点検年度】

- H27、H29冬期間、H30、R1、R3、R4