


# いずみ野小学校通学路対策箇所図



# いずみ野小学校通学路対策内容



【交通1：点検終了】市道兵村4丁目通り 元江別849番地先付近

【通学路の状況・危険の内容】

横断箇所交通量が多く、通行車両の速度も速い。

【対策内容】

- ・生徒への交通安全指導継続。(学校)
- ・パトロール継続。(警察署)
- ・注意喚起看板を設置済み(H28年度)。(江別市)

【点検年度】

H26、H28、H30、R1、R3、R5

【点検終了の理由 (R5)】

関係機関による情報共有がなされ、できる必要な対策が検討されたため、合同点検箇所としては終了とする。



【交通2：点検終了】市道兵村4丁目通り 元江別818番地先付近(牧草地側)

【通学路の状況・危険の内容】

横断箇所交通量が多く、通行車両の速度が速い。歩道が整備されていない。

【対策内容】

- ・月初めの交通安全指導日に担当教員が輪番で巡回指導する。(学校)
- ・パトロール継続。(警察署)
- ・R4年度から拡幅事業実施中。(江別市)
- ・注意喚起看板を設置済み(H28年度)。(江別市)
- ・交通安全指導員による指導を継続。(江別市)

【点検年度】

H26、H28、H30、R1、R3

【点検終了の理由 (R4)】

拡幅工事実施中であり、交通安全指導員配置済みであるため。

# いずみ野小学校通学路対策内容



## 【交通3：点検終了】市道兵村4丁目通 元江別831番地先付近

### 【通学路の状況・危険の内容】

- ・横断箇所を通行する車が多く、通行車両の速度も速い。歩道が部分的に狭い。
- ・冬期間片側の歩道しか除雪されない。

### 【対策内容】

- ・月初めの交通安全指導日に担当教員が輪番で巡回指導する。(学校)
- ・冬季は、保護者への周知文書の配付と自治会への協力の呼びかけを行う。(学校)
- ・警ら活動による速度抑制。(警察署)
- ・R2年度から拡幅事業実施中であり、当該箇所はR4年度以降に工事予定。(江別市)
- ・道路幅員の制限から片側だけの歩道除雪となるため、現状の除雪方法を継続する。(江別市)
- ・注意喚起看板を設置済み(H29年度)。(江別市)

### 【点検年度】

H26、H28、H30、R1、R3

### 【点検終了の理由(R4)】

拡幅工事实施中であること、道路幅員の制限から片側のみ除雪となることから、他関係機関でこれ以上の措置が不可であるため

## 【交通4：点検終了】市道元江別1号幹線 元江別820番地先

### 【通学路の状況・危険の内容】

- ・交通量が多く、通行車両の速度が速い。  
今後、近くに宅地もできるので、利用車両が増える可能性有り。
- ・令和4年6月10日に交通事故発生(車両と児童の正面衝突)。  
(商業施設裏であり、買い物帰りの人が通る抜け道で交通量が多い)

### 【対策内容】

- ・生徒への交通安全指導継続。(学校)
- ・注意喚起看板を設置済み(H30年度)。(江別市)
- ・押しボタン信号機の設置を公安委員会に継続要望。(江別市)

### 【点検年度】

H30、R1、R3、R4、R5

### 【点検終了の理由(R5)】

関係機関による情報共有がなされ、できうる必要な対策が検討されたため、合同点検箇所としては終了とする。



# いずみ野小学校通学路対策内容



## 【交通5】元江別887番地先

### 【通学路の状況・危険の内容】

交通量が多いのに横断歩道がない。今後近くに宅地もできるので、交通量が増える可能性あり。

### 【対策内容】

- ・生徒への交通安全指導継続（学校）
- ・横断歩道の設置を公安委員会に要望。（江別市）

### 【点検年度】

R5



## 【交通6】兵村4丁目通 いずみの10番地先

### 【通学路の状況・危険の内容】

交差点の1箇所には横断歩道（手押し信号機付き）がなく、通学時間帯は交通量が多く危険

### 【対策内容】

- ・生徒への交通安全指導継続
- ・横断歩道の設置を公安委員会に要望。（江別市）

### 【点検年度】

R5