


上江別小学校通学路対策箇所図



上江別小学校通学路対策内容



【交通1：点検終了】市道上江別167号道路 ゆめみ野南町17番地先付近(学校周囲の市道)

【通学路の状況・危険の内容】

交通量が多く、通行車両の速度が速い。

【対策内容】

- ・生徒への交通安全指導の継続。(学校)
- ・注意喚起看板を設置済み(H27年度)。(江別市)

【点検年度】

H26、H28、R1、R3、R5

【点検終了の理由 (R5)】

関係機関による情報共有がなされ、できうる必要な対策が検討されたため、合同点検箇所としては終了とする。



【交通2：点検終了】市道上江別111号道路 ゆめみ野南町2番地先付近(上江別121号通との交差点)

【通学路の状況・危険の内容】

交通量が多く、通行車両の速度が速い。南大通方面から車が飛び出してくる。

【対策内容】

- ・生徒への交通安全指導の継続。(学校)
- ・生徒の見守り活動継続。(学校)
- ・ストップマーク設置済み。(江別市)
- ・注意喚起看板設置済み。(江別市)

【点検年度】

H26、H28、R1、R3、R5

【点検終了の理由 (R5)】

関係機関による情報共有がなされ、できうる必要な対策が検討されたため、合同点検箇所としては終了とする。

上江別小学校通学路対策内容



【交通3：点検終了】市道上江別167号道路 ゆめみ野南町20番地先付近(正門前付近)

【通学路の状況・危険の内容】

交通量が多く（バスレーンあり）、通行車両の速度が速い。

【対策内容】

- ・保護者送迎による登下校時間帯の学校周辺混雑緩和のため、学校敷地内の一方通行措置をとっている。（学校）
- ・生徒への交通安全指導継続。（学校）
- ・注意喚起看板の設置(H27年度)。（江別市）

【点検年度】

H26、H28、R1、R3、R5

【点検終了の理由（R5）】

関係機関による情報共有がなされ、できうる必要な対策が検討されたため、合同点検箇所としては終了とする。



【交通4：点検終了】市道江南通 上江別西町32番地から41番地付近

【通学路の状況・危険の内容】

交通量が多く、道路が傾斜しているため、冬期間は通行車両がスリップして危険。

【対策内容】

- ・生徒への交通安全指導の継続。（学校）
- ・交差点について、冬期間は適宜砂まきを実施。（江別市）


【点検年度】

H28、R1、R3、R5

【点検終了の理由（R5）】

関係機関による情報共有がなされ、できうる必要な対策が検討されたため、合同点検箇所としては終了とする。

上江別小学校通学路対策内容



【交通5：点検終了】市道上江別167号道路 ゆめみ野南町19番地先付近

【通学路の状況・危険の内容】

通行車両の速度が速い。カーブになっていて見通しが悪い。

【対策内容】

- ・生徒への交通安全指導の継続。(学校)
- ・注意喚起看板を設置済(H29年度)。(江別市)

【点検年度】

H29、R3、R5

【点検終了の理由(R5)】

関係機関による情報共有がなされ、できうる必要な対策が検討されたため、合同点検箇所としては終了とする。



【交通6：点検終了】市道下の月道路

【通学路の状況・危険の内容】

歩道の設置がない。

【対策内容】

生徒への交通安全指導の継続。(学校)

【点検年度】

R3、R5

【点検終了の理由(R5)】

関係機関による情報共有がなされ、できうる必要な対策が検討されたため、合同点検箇所としては終了とする。