

平成21年度 空気環境検査測定結果

単位：ppm

学 校 名	測定場所	ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン
基 準 値		0.08	0.07	0.20	0.88	0.05	0.04
江別小学校	5年1組	0.035	0.010	0.006	0.002	<0.001	<0.001
	視聴覚室	0.027	0.007	0.003	<0.001	<0.001	<0.001
第二小学校	1年3組	0.009	0.002	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	図書室	0.021	0.003	0.005	0.004	<0.001	<0.001
第三小学校	1年1組	0.024	0.008	0.003	<0.001	<0.001	<0.001
	家庭科室	0.022	0.003	0.003	<0.001	<0.001	<0.001
豊幌小学校	5年1組	0.061	0.005	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	家庭科室	0.065	0.003	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
江別太小学校	1年3組	0.032	0.004	0.002	<0.001	<0.001	<0.001
	会議室	0.020	0.006	0.002	<0.001	<0.001	<0.001
大麻小学校	4年1組	0.028	0.003	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	図書室	0.024	0.003	0.002	<0.001	<0.001	<0.001
対雁小学校	学習室A	0.055	0.003	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	家庭科室	0.053	0.005	0.003	0.002	<0.001	<0.001
野幌小学校	3年生教室	0.067	0.003	0.003	0.002	<0.001	<0.001
	音楽室	0.077	0.003	0.002	<0.001	<0.001	<0.001
角山小中学校	1・2年教室	0.030	0.002	0.002	<0.001	<0.001	<0.001
	理科室	0.046	0.003	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
東野幌小学校	5年1組	0.023	0.004	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	理科室	0.034	0.005	0.005	0.002	<0.001	<0.001
大麻東小学校	5年2組	0.022	0.003	0.002	<0.001	<0.001	<0.001
	パソコン室	0.037	0.003	0.003	<0.001	<0.001	<0.001
大麻西小学校	1年1組	0.043	0.004	0.004	0.002	<0.001	<0.001
	理科室	0.023	0.018	0.007	0.007	<0.001	<0.001
	※体育館	0.010	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
中央小学校	1年1組	0.027	0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	視聴覚室	0.048	0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
大麻泉小学校	2年1組	0.021	0.002	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	パソコン室	0.023	0.002	0.003	<0.001	<0.001	<0.001
野幌若葉小学校	2年1組	0.036	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	図書室	0.073	0.004	0.002	<0.001	<0.001	<0.001
北光小学校	フリースペース	0.027	0.004	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	図工室	0.041	0.010	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
文京台小学校	3年1組	0.042	0.004	0.002	<0.001	<0.001	<0.001
	パソコン室	0.045	0.004	0.003	<0.001	<0.001	<0.001
いずみ野小学校	6年1組	0.069	0.003	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	音楽室	0.075	0.005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
上江別小学校	6年4組	0.020	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	理科室	0.047	0.006	0.002	<0.001	<0.001	<0.001

平成21年度 空気環境検査測定結果

単位：ppm

学 校 名	測定場所	ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン
基 準 値		0.08	0.07	0.20	0.88	0.05	0.04
第一中学校	3年5組	0.028	0.004	0.005	0.002	<0.001	<0.001
	技術室	0.025	0.004	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
第二中学校	2年B組	0.040	0.004	0.004	0.002	<0.001	<0.001
	美術室	0.062	0.003	0.003	0.001	<0.001	<0.001
第三中学校	2年4組	0.032	0.005	0.007	0.003	<0.001	<0.001
	音楽室	0.014	0.002	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	※ハコソコ室	0.063	0.003	0.003	0.001	<0.001	<0.001
野幌中学校	3年1組	0.049	0.004	0.003	<0.001	<0.001	<0.001
	第一理科室	0.051	0.016	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
江北中学校	2年生教室	0.023	0.004	0.005	0.002	<0.001	<0.001
	家庭科室	0.023	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
大麻中学校	1年1組	0.026	0.002	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	美術室	0.030	0.002	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
大麻東中学校	1年1組	0.017	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001
	第二理科室	0.013	0.002	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
江陽中学校	1年B組	0.031	0.003	0.002	<0.001	<0.001	<0.001
	放送室	0.040	0.002	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	※男子トイレ	0.013	0.001	0.002	0.002	<0.001	<0.001
中央中学校	1年1組	0.046	0.020	0.027	0.028	<0.001	<0.001
	木工室	0.065	0.002	0.002	<0.001	<0.001	<0.001

※は大規模な工事を実施した後に、工事の影響を確認するために測定した値