

The map displays the area around the second school (江別第二中学校) in Nemuro. It shows the school route (通学路) and designated safety zones (要対策箇所) for both traffic safety and crime prevention. The route is marked with a red dashed line, and the safety zones are marked with red circles and red rectangles. The map also shows various streets, including 10丁目通, 9丁目通, 8丁目通, 7丁目通, 6丁目通, 5丁目通, 4丁目通, 3丁目通, 2丁目通, 1丁目通, and 幸町. Other landmarks include 野幌美幸町, 野幌屯田町, 野幌寿町, 野幌住吉町, 野幌末広町, 野幌松並町, 野幌代々木町, 野幌町, 幸町, 中央町, 新栄台, 錦町, 若葉通, and 国道12号. The legend in the bottom right corner indicates that the red dashed line represents the school route (学校指定), the red circle represents the safety zone for traffic safety (交通安全), and the red rectangle represents the safety zone for crime prevention (防犯).

江別第二小学校通学路対策内容



【交通1】市道元野幌84号道路 野幌代々木町39番地先付近（点検終了）

【通学路の状況・危険の内容】

- ・ 通行する車が多く、通行車両の速度も速い。

【対策内容】

- ・ 登下校の際の交通安全指導及び教職員の交通安全街頭指導を継続。（学校）
- ・ パトロールの継続。（警察署）
- ・ 警ら活動による速度抑制。（警察署）

【点検年度】

- ・ H26、H27、H29、R2、R3、R6

【点検終了理由（R6）】

関係機関による情報共有がなされ、できうる必要な対策が検討されたため、合同点検箇所としては終了とする。



【交通2】道道江別恵庭線(8丁目通り) 小学校校門前（点検終了）

【通学路の状況・危険の内容】

- ・ 交通量が多く、街路樹や雪山(冬期間)で見通しが悪い。

【対策内容】

- ・ 登下校の際の交通安全指導及び教職員の交通安全街頭指導を継続。（学校）
- ・ 定期的な街路樹の剪定、適切な除排雪の計画。（道道管理者）
- ・ 低学年児童の視界不良となる生垣の剪定実施済み（R3年度）。（江別市）

【点検年度】

- ・ H26、H27、H29、R2、R3、R6

【点検終了理由（R6）】

適宜、街路樹の剪定、除排雪を行う以外の方法がなく、他関係機関による今以上の措置が不可であるため合同点検箇所としては終了とする。

江別第二小学校通学路対策内容



【交通3】市道兵村9丁目通り 野幌松並町18番地先(野幌10号道路との交差点)

【通学路の状況・危険の内容】

- ・ 事故があったところで、信号機がない割に通行量が多い。
- ・ 冬期、札幌側が除雪されない

【対策内容】

- ・ パトロールの継続。(警察署)
- ・ 登下校の際の交通安全指導及び教職員の交通安全街頭指導を継続。(学校)
- ・ 道路幅員の制限から片側のみの歩道除雪となるため、現状の除雪方法を継続。(江別市)
- ・ 注意喚起看板を設置済み(H30年度)。(江別市)
- ・ 横断歩道の設置を公安委員会に要望。(江別市)

【点検年度】

- ・ H28、H28冬期、H29、R2、R3、R6



【交通4】道道江別恵庭線(8丁目通り)グラウンド側駐車場出入口(点検終了)

【通学路の状況・危険の内容】

- ・ 街路樹により視界が悪い。
- ・ 児童が運転する自転車と出入りする自動車との接触事故が起きている。

【対策内容】

- ・ 登下校の際の交通安全指導及び教職員の交通安全街頭指導を継続。(学校)

【点検年度】

- ・ R6

【点検終了理由(R6)】

関係機関による情報共有がなされ、できる必要な対策が検討されたため、合同点検箇所としては終了とする。

江別第二小学校通学路対策内容



【交通5】江別市立江別第二小学校校舎前（点検終了）

【通学路の状況・危険の内容】

- ・ 関係者以外にも抜け道として利用している車が多い。

【対策内容】

- ・ 登下校の際の交通安全指導及び教職員の交通安全街頭指導を継続。（学校）
- ・ 部外車両進入禁止看板を設置済み（R6年度）。（江別市）

【点検年度】

- ・ R6

【点検終了理由（R6）】

関係機関による情報共有がなされ、できうる必要な対策が検討されたため、合同点検箇所としては終了とする。



【交通6】歩道橋 国道12号線 野幌町55-5（点検終了）

【通学路の状況・危険の内容】

- ・ 歩道橋の老朽化が進んでおり、階段に亀裂・穴が見られる。

【対策内容】

- ・ 登下校の際の交通安全指導及び立哨指導。（学校）
- ・ 歩道橋の補修作業完了済み（R7年度）。（国道管理者）

【点検年度】

- ・ R7

【点検終了理由（R7）】

合同点検実施後、当該歩道橋の補修作業が完了したため。

江別第二小学校通学路対策内容



【交通7】野幌郵便局前 白樺通りと国道12号線交差点（点検終了）

【通学路の状況・危険の内容】

- ・ 朝は特に急いでいる車が多く、右折車が赤信号で交差点に入ってくることもある。

【対策内容】

- ・ 登下校の際の交通安全指導及び立哨指導。（学校）
- ・ パトロールの継続。（警察署）
- ・ 交番相談員の活用。（警察署）

【点検年度】

- ・ R7

【点検終了理由（R7）】

関係機関による情報共有がなされ、できうる必要な対策が検討されたため、合同点検箇所としては終了とする。



【交通8】4番通り 野幌美幸町17-1付近～野幌屯田町29-1付近（点検終了）

【通学路の状況・危険の内容】

- ・ 車の通行量が多く、車両の速度も速い。

【対策内容】

- ・ 登下校の際の交通安全指導及び立哨指導。（学校）
- ・ パトロールの継続。（警察署）
- ・ 交通安全指導員の推薦を自治会に働きかける。（江別市）

【点検年度】

- ・ R7

【点検終了理由（R7）】

関係機関による情報共有がなされ、できうる必要な対策が検討されたため、合同点検箇所としては終了とする。

江別第二小学校通学路対策内容



【交通9】3番通りと8丁目通りの交差点 野幌代々木町56-8付近（点検終了）

【通学路の状況・危険の内容】

- 車の通行量が多く、車両の速度も速い。

【対策内容】

- 登下校の際の交通安全指導及び立哨指導。（学校）
- パトロールの継続。（警察署）
- 除雪時の見通し確保。（江別市、道道管理者）

【点検年度】

- R7

【点検終了理由（R7）】

関係機関による情報共有がなされ、できうる必要な対策が検討されたため、合同点検箇所としては終了とする。