


大麻東小学校通学路対策箇所図



大麻東小学校通学路対策内容



【交通1】市道兵村1番通り 大麻東町35番地(大麻東町公園との交差点)
(点検終了)

【通学路の状況・危険の内容】

- ・ 横断場所に歩行者用信号機が設置されていない。

【対策内容】

- ・ 登下校の際の交通安全指導及び立哨指導。(学校)
- ・ パトロール強化の検討。(警察署)

【点検年度】

- ・ H26、H30、R3、R4、R7

【点検終了理由(R7)】

- ・ 関係機関による情報共有がなされ、できる必要な対策が検討されたため、合同点検箇所としては終了とする。



【交通2】市道兵村13丁目通り 大麻東町10番地先(1番通りとの交差点)
(点検終了)

【通学路の状況・危険の内容】

- ・ 交通量が多く、通行車両の速度が速い。歩行者信号が設置されておらず、右左折する車両から歩行者が確認しづらい。

【対策内容】

- ・ 登下校の際の交通安全指導及び立哨指導。(学校)
- ・ 交通安全指導員の継続配置及び交通安全指導車による月数回のパトロール継続。(江別市)
- ・ パトロール強化の検討。(警察署)


【点検年度】

- ・ H26、H30、R3、R4、R7

【点検終了理由(R7)】

- ・ 関係機関による情報共有がなされ、できる必要な対策が検討されたため、合同点検箇所としては終了とする。

大麻東小学校通学路対策内容



【交通3】市道兵村13丁目通り 大麻園町2番地先(3番通りとの交差点)
(点検終了)

【通学路の状況・危険の内容】

- ・ 登下校時間帯の通行車両が多く、通行車両の速度が速い。

【対策内容】


- ・ 登下校の際の交通安全指導及び立哨指導。(学校)
- ・ パトロール継続。停止線の点検及び塗り直し検討(R7年度)。(警察署)

【点検年度】

- ・ H26、H30、R3、R4、R7

【点検終了理由(R7)】

- ・ 関係機関による情報共有がなされ、できる必要な対策が検討されたため、合同点検箇所としては終了とする。



【交通4】市道大麻東町28号道路 大麻東町32番地先(学校と日の出公園の間)
(点検終了)

【通学路の状況・危険の内容】

- ・ 冬期間、除排雪が十分でなく高い雪山ができ、見通しが悪い。

【対策内容】

- ・ 歩道の無い側を歩かないよう指導するとともに、保護者へ学校の指導内容を知らせる。(学校)
- ・ 道路幅員の制限から片側のみの歩道除雪となるため、現状の除雪方法を継続する(江別市)

【点検年度】

- ・ H29冬期、H30、R3、R4

【点検終了理由(R4)】

道路幅員の制限により、片側歩道除雪のみとなり、現状以上の措置を実施することが不可であるため

大麻東小学校通学路対策内容



【交通5】市道大麻東町28号道路 大麻東町31番地先(13丁目通り交差点)
(点検終了)

【通学路の状況・危険の内容】

- ・ 通行車両が多い。角にコンビニがあり、出入りする車両が多い。

【対策内容】

- ・ 登下校の際の交通安全指導及び立哨指導。(学校)
- ・ 道路のカラー舗装完了済み(H30年度)。(道道管理者)
- ・ パトロール継続。(警察署)

【点検年度】

- ・ H29冬期、H30、R3、R4、R7

【点検終了理由(R7)】

- ・ 関係機関による情報共有がなされ、できうる必要な対策が検討されたため、合同点検箇所としては終了とする。



【交通6】市道兵村12丁目通り 市道兵村3番通り～4番通り (点検終了)

【通学路の状況・危険の内容】

- ・ 交通量が多いが、歩道が片側にしか設置されていない。
- ・ 冬季は除排雪が不十分であり、見通しが悪い。

【対策内容】

- ・ 教育委員会を通じて市雪対策課へ、交差点の除排雪の依頼。(学校)
- ・ 現地状況を確認し必要に応じて除雪等、道幅確保の対策を実施する。(江別市)
- ・ 歩道設置を含む道路拡幅事業をR4年度から実施中。(江別市)

【点検年度】

- ・ R3、R4

【点検終了理由(R4)】

歩道設置を含む道路拡幅工事が令和4年度より始まっていること及び適宜、連絡を受け除排雪を行っている現状から、危険内容の解消が見込まれるため

大麻東小学校通学路対策内容



【交通7】 大麻東町32番地遊歩道から35番地遊歩道の市道との交差点
(ゆめのみ保育園とまきうら歯科の間) (点検終了)

【通学路の状況・危険の内容】

- ・ 遊歩道出口部の交通量が多く、遊歩道が段違いになっているため見通しが悪い。

【対策内容】

- ・ 登下校の際の交通安全指導及び立哨指導。(学校)
- ・ 「スクールゾーン・走行注意」注意喚起看板(巻き付けタイプ)を設置済(R3年度)。(江別市)
- ・ パトロール継続。(警察署)

【点検年度】

- ・ R4、R7

【点検終了理由(R7)】

- ・ 関係機関による情報共有がなされ、できうる必要な対策が検討されたため、合同点検箇所としては終了とする。



【交通8】 市道兵村12丁目通り大麻晴美町1番地先(3番通りとの交差点) (点検終了)

【通学路の状況・危険の内容】

- ・ 登下校時間帯の通行車両が多く、通行車両の速度が速い。

【対策内容】

- ・ 登下校の際の交通安全指導及び立哨指導。(学校)
- ・ 歩道設置予定(R7年度)。(江別市)
- ・ 交通安全指導車による月数回のパトロール継続。(江別市)
- ・ パトロール継続。(警察署)

【点検年度】

- ・ R7

【点検終了理由(R7)】

- ・ 関係機関による情報共有がなされ、できうる必要な対策が検討されたため、合同点検箇所としては終了とする。

大麻東小学校通学路対策内容



【防犯1】 大麻東公園～グラウンド横～大麻園町にかけての遊歩道（点検終了）

【通学路の状況・危険の内容】

- ・ 街灯は設置されているが、枝葉が生い茂っているため光が遮られて暗い。
- ・ 遊歩道から車道への児童飛び出しも多く危険。

【対策内容】

- ・ 登下校の際の交通安全指導及び立哨指導。（学校）
- ・ 必要に応じた枝葉の剪定の継続、照明の電球が故障した際のLEDへの交換。（江別市）
- ・ 飛び出しへの注意喚起看板（巻き付けタイプ）の貼り替え検討。（江別市）
- ・ パトロール継続。（警察署）

【点検年度】

- ・ R1、R3、R4、R7

【点検終了理由(R7)】

- ・ 関係機関による情報共有がなされ、できうる必要な対策が検討されたため、合同点検箇所としては終了とする。



【防犯2】 大麻東公園テニスコート(グラウンド側)（点検終了）

【通学路の状況・危険の内容】

- ・ 見通しが悪く人目につきにくい。遊歩道を抜けた先の道路に路上駐車が多い。

【対策内容】

- ・ 登下校の際の交通安全指導及び立哨指導。（学校）
- ・ 必要に応じた枝葉の剪定の継続、照明の電球が故障した際のLEDへの交換。（江別市）
- ・ パトロール継続。（警察署）

【点検年度】

- ・ R1、R3、R4、R7

【点検終了理由(R7)】

- ・ 関係機関による情報共有がなされ、できうる必要な対策が検討されたため、合同点検箇所としては終了とする。

大麻東小学校通学路対策内容



【防犯3】 大麻東町23番地の8の空き家（点検終了）

【通学路の状況・危険の内容】

- 空き家で管理されていないため、塀の倒壊、冬期の落雪の危険がある。

【対策内容】

- 登下校の際の交通安全指導及び立哨指導。（学校）
- パトロール継続。（警察署）

【点検年度】

- R1、R3、R4、R7

【点検終了理由(R7)】

- 関係機関による情報共有がなされ、できうる必要な対策が検討されたため、合同点検箇所としては終了とする。



【防犯4】 そのまち公園内道路 大麻園町35番地先(そのまち公園内)（点検終了）

【通学路の状況・危険の内容】

- 街灯が少なく、樹木が生い茂っているため公園内は暗い上に、人通りも少ない。
（通学路に指定しており、集団下校等でも使用している）

【対策内容】

- 江別警察署へパトロールの実施要望、愛の鐘を帰宅時刻10分前に鳴らし、帰宅時刻に対する意識づけを行う。（学校）
- 公園灯周辺の樹木の剪定を適宜実施（H30年度、R4年度）。（江別市）
- パトロールの強化。（警察署）

【点検年度】

- H26、H30、R3、R4

【点検終了理由(R4)】

- 関係機関による情報共有がなされ、できうる必要な対策が検討されたため、合同点検箇所としては終了とする。