



大麻泉小学校通学路対策箇所図



大麻泉小学校通学路対策内容



【交通1】市道兵村10丁目通り 野幌住吉町39番地先(大麻泉小校区側の歩道)
(点検終了)

【通学路の状況・危険の内容】

- 新たに店舗が出来たことにより、交通量が増えた。
歩道の除雪がされないため車道を歩行している(野幌側のみの片側除雪であり、歩道が狭い)

【対策内容】

- 学校だよりやHPによる、地域・保護者への啓発。教職員による定期的な巡視。(学校)
- 道路幅員の制限から片側のみの歩道除雪となるため、現状の除雪方法を継続する。(江別市)

【点検年度】

- H26、H29冬期、H30、R3、R4

【点検終了理由(R4)】

道路幅員の制限により、片側歩道除雪のみとなり、現状以上の措置を実施することが不可であるため



【交通2】市道大麻泉町31号道路 大麻泉町29番地先(11丁目通りとの交差点)
(点検終了)

【通学路の状況・危険の内容】

- 交通量が多く、通行車両の速度が速い。(大麻駅前通沿いに抜ける車両が多く、危険)

【対策内容】

- 登下校の際の交通安全指導及び立哨指導。(学校)
- 注意喚起看板(巻き付けタイプ)を設置済み(H28、R3年度)。(江別市)
- ストップマーク設置済み(R7年度)。(江別市)
- パトロール継続。(警察署)

【点検年度】

- H27北海道実践的安全教育モデル構築事業、H30、R3、R4、R7

【点検終了理由(R7)】

- 関係機関による情報共有がなされ、できうる必要な対策が検討されたため、合同点検箇所としては終了とする。

大麻泉小学校通学路対策内容



【交通3】市道大麻泉町31号道路 大麻泉町28番地先(十字路交差点)

【通学路の状況・危険の内容】


- 交通量が多く、通行車両の速度が速い。
(緑地に面しており、児童が自転車で交差点に飛び出す危険性がある)

【対策内容】

- 登下校の際の交通安全指導及び立哨指導。(学校)
- パトロール継続。(警察署)
- ゾーン30規制(R1年度)。(警察署)
- 注意喚起看板(巻き付けタイプ)を設置済み(H28年度)。(江別市)
- ストップマーク設置済み(R7年度)。(江別市)
- 一時停止標識、横断歩道設置を公安委員会に継続要望。(江別市)

【点検年度】

- H27北海道実践的安全教育モデル構築事業、H30、R2、R3、R4、R7



【交通4】市道兵村10丁目通り 野幌末広町40番地付近(1番通りとの交差点) (点検終了)

【通学路の状況・危険の内容】

- 見通しの悪さ、3方向からの合流による危険。

【対策内容】

- 登下校の際の交通安全指導及び立哨指導。(学校)
- 横断歩道白線塗り直し済み(R4.7)。(警察署)
- パトロール継続。(警察署)
- カーブミラー設置済み。(江別市)
- 注意喚起看板を設置済み(H28年度)。(江別市)
- ストップマーク及び注意喚起看板(巻き付けタイプ)設置済み(R7年度)。(江別市)

【点検年度】

- H28、H30、R2、R3、R4、R7

【点検終了理由(R7)】

- 関係機関による情報共有がなされ、できうる必要な対策が検討されたため、合同点検箇所としては終了とする。

大麻泉小学校通学路対策内容



【交通5】 国道12号 野幌松並町26番地先付近（点検終了）

【通学路の状況・危険の内容】

- ・ 押しボタン式信号機のボタンを押しても青信号になるまで時間がかかる。

【対策内容】

- ・ 学校だよりやHP、安全マップによる、地域・保護者への啓発。（学校）
- ・ 教職員による定期的な巡視。（学校）

【点検年度】

- ・ H28、H30、R3、R4

【点検終了理由(R4)】

警察より、交通量等を勘案し、他信号と連動させているため、信号機の時間変更が不可である旨回答があること及び当該箇所を通学している児童がおらず、受益者がいない現状から、これ以上の措置検討は不可であるため



【交通6】 市道兵村11丁目通 大麻泉町27番地先（点検終了）

【通学路の状況・危険の内容】

- ・ 排雪が十分に行われず、見通しが悪い。

【対策内容】

- ・ 学校だよりやHP、安全マップによる、地域・保護者への啓発。（学校）
- ・ 教職員による定期的な巡視。（学校）
- ・ 冬期間に現地状況を確認し必要に応じて除雪を実施する。（江別市）

【点検年度】

- ・ H30、R3、R4

【点検終了理由(R4)】

適宜、除排雪がなされており、他関係機関で現状以上の措置を実施することが不可であるため

大麻泉小学校通学路対策内容



【交通7】 学校前押しボタン式信号機付近（点検終了）

【通学路の状況・危険の内容】

- ・ 街路樹が茂り、信号機の見通しが悪いので、剪定してほしい。
（野幌側から来ると、樹木で信号が視認し辛い）

【対策内容】

- ・ 学校だよりやHP、安全マップによる、地域・保護者への啓発。（学校）
- ・ 教職員による定期的な巡視。（学校）
- ・ 剪定済み（R3、R4）、引き続き、適切な維持管理に努める。（江別市）

【点検年度】

- ・ R1、R3、R4

【点検終了理由(R4)】

- ・ 適宜連絡を受け、剪定を行う以外の方法がなく、他関係機関による今以上の措置が不可であるため



【交通8】 大麻泉町31番地付近の交差点（点検終了）

【通学路の状況・危険の内容】

- ・ 緑地に面しており、児童が交差点に飛び出す危険性が高い。

【対策内容】

- ・ 登下校の際の交通安全指導及び立哨指導。（学校）
- ・ 教職員による定期的な巡視。（学校）
- ・ ストップマークの設置検討。（江別市）
- ・ ゾーン30規制（R1年度）、パトロール継続。（警察署）

【点検年度】

- ・ R1、R3、R4、R7

【点検終了理由(R7)】

- ・ 関係機関による情報共有がなされ、できうる必要な対策が検討されたため、合同点検箇所としては終了とする。

大麻泉小学校通学路対策内容



【交通9】 1番通りと11丁目通りの交差点付近（点検終了）

【通学路の状況・危険の内容】

- ・ 横断箇所の交通量が多い。右折時、左折時に徐行しない自動車が存在する。

【対策内容】

- ・ 登下校の際の交通安全指導及び立哨指導。（学校）
- ・ ストップマーク貼替え済み（R7年度）。（江別市）
- ・ パトロール継続。（警察署）

【点検年度】

- ・ R1、R2、R3、R4、R7

【点検終了理由(R7)】

- ・ 関係機関による情報共有がなされ、できる必要な対策が検討されたため、合同点検箇所としては終了とする。



【防犯1】 高速道路沿いの国道12号線、1・2番通りへの抜け道 大麻新町公園付近（点検終了）

【通学路の状況・危険の内容】

- ・ 人通りが少なく、道が狭い。過去に不審者声かけ事案あり。
（通学路ではないが、公園があり、児童が立ち寄る可能性がある）

【対策内容】

- ・ 登下校の際の交通安全指導及び立哨指導（学校）
- ・ パトロール継続（警察署）

【点検年度】

- ・ R1、R2、R3、R4、R7

【点検終了理由(R7)】

- ・ 関係機関による情報共有がなされ、できる必要な対策が検討されたため、合同点検箇所としては終了とする。

大麻泉小学校通学路対策内容



【防犯2】 大麻第二緑地付近（点検終了）

【通学路の状況・危険の内容】

- 令和2年に不審者情報あり。樹が生い茂っており、人目にもつきにくい。

【対策内容】

- 登下校の際の交通安全指導及び立哨指導。（学校）
- 教職員による定期的な巡視。（学校）
- パトロール継続。（警察署）

【点検年度】

- R1、R2、R3、R4、R7

【点検終了理由(R7)】

- 関係機関による情報共有がなされ、できうる必要な対策が検討されたため、合同点検箇所としては終了とする。