

文京台小学校通学路対策内容



【交通1】市道文京台21号道路 文京台23番地先(北翔大学短期大学部から国道12号) (点検終了)

【通学路の状況・危険の内容】

- 冬期間に北側歩道が除雪されないため、南側歩道へ横断しなければならず危険。

【対策内容】

- 登下校時の交通安全に関する指導、教師、地域ボランティアによる立哨指導。(学校)
- 道路幅員の制限から片側のみの歩道除雪となるため、現状の除雪方法を継続。(江別市)

【点検年度】

- H26、H27、H29冬期間、H30、R3、R4

【点検終了理由 (R4)】

道路幅員の制限により、片側歩道除雪のみとなり、他関係機関で現状以上の措置を実施することが不可であるため



【交通2】市道西野幌開拓幹線(文教通) 文京台2番地付近の交差点

【通学路の状況・危険の内容】

- 横断歩道がない道路を渡らないと、信号機のある交差点に行けず危険。
- 冬期間は雪山のため見通しが悪い。春先になると周辺の歩道が凍結し、児童が転倒する危険がある。

【対策内容】

- 登下校の際の交通安全指導及び教職員の交通安全街頭指導を継続。(学校)
- 冬期間の必要に応じた雪山の除排雪。(江別市)
- 冬期間の砂の散布継続。(江別市)
- 横断歩道の設置を公安委員会に継続要望。(江別市)

【点検年度】

- H27、H29冬期間、H30、R1、R3、R4、R7

文京台小学校通学路対策内容



【交通3】市道文京台41号道路 文教通から文京台南町公園（点検終了）

【通学路の状況・危険の内容】

- 道路脇に盛られた雪によって歩道が確保されず危険。

【対策内容】

- 登下校時の交通安全に関する指導、教師、地域ボランティアによる立哨指導。（学校）
- 現地状況を確認し必要に応じて対策を実施。（江別市）

【点検年度】

- H30、R3、R4

【点検終了理由（R4）】

適宜、雪対策課により除排雪がなされており、他関係機関で現状以上の措置を実施することが不可であるため



【交通4】市道文京台21号道路 文京台2番地周辺（点検終了）

【通学路の状況・危険の内容】

- カーブ部分の幅員が狭く、ガードレールもないため、安全に歩行できない。着脱可能なガードレールなどの設置を要望。

【対策内容】

- 登下校時の交通安全に関する指導、教師、地域ボランティアによる立哨指導。（学校）
- 防護柵設置済み(R3年度)。（江別市）

【点検年度】

- R1、R3

【点検終了理由（R3）】

防護柵が設置され、他関係機関で現状以上の措置を実施することが不可であるため