


上江別小学校通学路対策箇所図



交通4 上江別西町
点検終了 (R5)

交通8
点検終了 (R7)

交通1
点検終了 (R5)

交通5
点検終了 (R5)

交通7
点検終了 (R7)

交通9
点検終了 (R7)

交通2
点検終了 (R5)

交通3
点検終了 (R5)

交通6
点検終了 (R5)

※この先の下の月道路

- - - : 通学路 (学校指定)
- : 要対策箇所 (交通安全)
- : 要対策箇所 (防犯)

上江別小学校通学路対策内容



【交通1】市道上江別167号道路 ゆめみ野南町17番地先付近(学校周囲の市道) (点検終了)

【通学路の状況・危険の内容】

- ・交通量が多く、通行車両の速度が速い。

【対策内容】

- ・児童への交通安全指導の継続。(学校)
- ・注意喚起看板を設置済み(H27年度)。(江別市)

【点検年度】

H26、H28、R1、R3、R5

【点検終了理由 (R5)】

関係機関による情報共有がなされ、できうる必要な対策が検討されたため、合同点検箇所としては終了とする。



【交通2】市道上江別111号道路 ゆめみ野南町2番地先付近(上江別121号通との交差点) (点検終了)

【通学路の状況・危険の内容】

- ・交通量が多く、通行車両の速度が速い。南大通方面から車が飛び出してくる。

【対策内容】

- ・児童への交通安全指導の継続。(学校)
- ・児童の見守り活動継続。(学校)
- ・ストップマーク設置済み。(江別市)
- ・注意喚起看板設置済み。(江別市)

【点検年度】

H26、H28、R1、R3、R5

【点検終了理由 (R5)】

関係機関による情報共有がなされ、できうる必要な対策が検討されたため、合同点検箇所としては終了とする。

上江別小学校通学路対策内容



【交通3】市道上江別167号道路 ゆめみ野南町20番地先付近(正門前付近) (点検終了)

【通学路の状況・危険の内容】

・交通量が多く(バスレーンあり)、通行車両の速度が速い。

【対策内容】

- ・保護者送迎による登下校時間帯の学校周辺混雑緩和のため、学校敷地内の一方通行措置をとっている。(学校)
- ・児童への交通安全指導継続。(学校)
- ・注意喚起看板の設置(H27年度)。(江別市)

【点検年度】

H26、H28、R1、R3、R5

【点検終了理由(R5)】

関係機関による情報共有がなされ、できうる必要な対策が検討されたため、合同点検箇所としては終了とする。



【交通4】市道江南通 上江別西町32番地から41番地付近 (点検終了)

【通学路の状況・危険の内容】

・交通量が多く、道路が傾斜しているため、冬期間は通行車両がスリップして危険。

【対策内容】

- ・児童への交通安全指導の継続。(学校)
- ・交差点について、冬期間は適宜砂まきを実施。(江別市)

【点検年度】

H28、R1、R3、R5

【点検終了理由(R5)】

関係機関による情報共有がなされ、できうる必要な対策が検討されたため、合同点検箇所としては終了とする。

上江別小学校通学路対策内容



【交通5】市道上江別167号道路 ゆめみ野南町19番地先付近（点検終了）

【通学路の状況・危険の内容】

- ・ 通行車両の速度が速い。カーブになっていて見通しが悪い。

【対策内容】

- ・ 児童への交通安全指導の継続。（学校）
- ・ 注意喚起看板を設置済（H29年度）。（江別市）

【点検年度】

H29、R3、R5

【点検終了理由（R5）】

関係機関による情報共有がなされ、できうる必要な対策が検討されたため、合同点検箇所としては終了とする。



【交通6】市道下の月道路（点検終了）

【通学路の状況・危険の内容】

- ・ 歩道の設置がない。

【対策内容】

- ・ 児童への交通安全指導の継続。（学校）

【点検年度】

R3、R5

【点検終了理由（R5）】

関係機関による情報共有がなされ、できうる必要な対策が検討されたため、合同点検箇所としては終了とする。

上江別小学校通学路対策内容



【交通7】市道上江別1号道路 ゆめみ野南町18番地先付近(学校周囲の市道) (点検終了)

【通学路の状況・危険の内容】

- ・ 十字路でどちらが優先道路かわかりにくい交差点となっており、車が停止することなく勢いよく上江別1号道路に進入することがしばしばある。

【対策内容】

- ・ 登下校の際の交通安全指導及び立哨指導。(学校)
- ・ 巻き付け看板(巻き付けタイプ)の設置検討。(江別市)

【点検年度】

R7

【点検終了理由(R7)】

関係機関による情報共有がなされ、できうる必要な対策が検討されたため、合同点検箇所としては終了とする。



【交通8】市道上江別1号道路 ゆめみ野南町15番地先付近(学校周囲の市道) (点検終了)

【通学路の状況・危険の内容】

- ・ 十字路でどちらが優先道路かわかりにくい交差点となっており、車が停止することなく勢いよく上江別1号道路に進入することがしばしばある。

【対策内容】

- ・ 登下校の際の交通安全指導及び立哨指導。(学校)
- ・ 巻き付け看板(巻き付けタイプ)の設置検討。(江別市)

【点検年度】

R7

【点検終了理由(R7)】

関係機関による情報共有がなされ、できうる必要な対策が検討されたため、合同点検箇所としては終了とする。

上江別小学校通学路対策内容



【交通9】市道上江別1号道路 ゆめみ野南町17番地先付近（学校周囲の市道）（点検終了）

【通学路の状況・危険の内容】

- ・丁字路の交差点となっているが、車が停止することなく勢いよく上江別1号道路に進入することがしばしばある。

【対策内容】

- ・登下校の際の交通安全指導及び立哨指導。（学校）

【点検年度】

R7

【点検終了理由（R7）】

関係機関による情報共有がなされ、できうる必要な対策が検討されたため、合同点検箇所としては終了とする。